

Schluss mit Undichtigkeiten: Mit MEYLE-HD-Wasserpumpen gegen den Werkstattfrust!


20 Wasserpumpen in MEYLE-HD-Qualität für zahlreiche Fahrzeuganwendungen.

Probleme mit undichten Wasserpumpen und daraus resultierenden Motorschäden sorgen für viel Ärger im Werkstattalltag. Nach Rückmeldungen aus dem Markt und auf Bitten von Werkstätten haben sich die MEYLE-Ingenieure daher intensiv dem Thema Wasserpumpen gewidmet – mit dem Ziel: Qualität verbessern, Undichtigkeiten verhindern!

Nach umfassender Entwicklungsphase und erfolgreichen Tests sind jetzt 20 MEYLE-HD-Wasserpumpen erhältlich. Durch die Kombination einzigartig robuster Komponenten

bieten sie weit mehr als die im Freien Teilemarkt üblichen Qualitätsstandards:

- Made in Germany
- extrem verschleißfeste Gleitringdichtung in OE-Qualität mit SiC/SiC-Gleitpaarung (Siliciumcarbid) und hoher Beständigkeit gegenüber abrasiv wirkenden Stoffen
- hochtemperaturbeständige Gehäusedichtung
- Wasserpumpenlager in Erstausrüsterqualität
- 4 Jahre Garantie auf alle MEYLE-HD-Teile und parallel 100.000 Meilen Laufleistungsgarantie*



**4 Jahre Garantie und
parallel 100.000 Meilen
Laufleistungsgarantie
auf alle MEYLE-HD-
Wasserpumpen***



*Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter www.meyle.com/garantie

MEYLE-Nr./ Kurznummer:	Fahrzeuanwendungen
11-13-220 0004/HD [MWP0082HD]	Citroën Fiat Ford Mazda Mini Peugeot Suzuki Volvo Diesel-Motoren 1.6
113 220 0018/HD [MWP0164HD]	VW-Dieselmotoren 1.9–2.0 TDI
113 012 0042/HD [MWP0131HD]	VW-Dieselmotoren 2.5 TDI
113 220 0005/HD [MWP0152HD]	VW-Dieselmotoren 2.5 TDI
113 012 0033/HD [MWP0123HD]	VW-Benzinmotoren 1.6i 1.8i 2.0i
113 220 0023/HD [MWP0169HD]	VW-Benzinmotoren 1.8 TSI 2.0 TSI
113 220 0011/HD [MWP0158HD]	VW-Benzinmotoren 2.0 TFSI
113 220 0021/HD [MWP0167HD]	VW-Dieselmotoren 1.2 , 1.6 und 2.0 TDI
113 012 0027/HD [MWP0120HD]	VW Benzinmotoren 1.8 1.8 GTI 1.8T 2.0
113 012 0040/HD [MWP0129HD]	VW Benzinmotoren 1.4 1.4 16V
113 012 0056/HD [MWP0144HD]	VW Dieselmotoren 1.2 TDI 1.4 TDI 1.9 TDI 2.0 SDI
113 220 0006/HD [MWP0153HD]	VW Diesel- und Benzinmotoren 2.4 2.7 3.0 3.1 3.2
113 220 0017/HD [MWP0163HD]	Audi Benzinmotoren 2.8 3.2
113 220 0031/HD [MWP0599HD]	Audi Porsche VW Diesel-Motoren 3.0
413 220 0000/HD [MWP0556HD]	Porsche Motoren 2.5 2.7 3.4 3.6 S 3.2
413 220 0001/HD [MWP0560HD]	Porsche Motoren 3.0 3.6 Turbo 4.8 4.8 GTS 4.8 Turbo 4.8 Turbo S GTS 4.8 S 4.8 Turbo S 4.8
413 220 0002/HD [MWP0564HD]	Porsche Motoren 4.5 Turbo 4.5
413 220 0003/HD [MWP0561HD]	Porsche Motoren 2.7 3.2 3.4 3.6 3.8
513 220 0007/HD [MWP0594HD]	Volvo Diesel-Motoren 2.0
713 220 0008/HD [MWP0498HD]	Citroën Fiat Ford Mazda Peugeot Toyota Diesel-Motoren 1.4

Information

Beim Austausch der Wasserpumpe ist stets das komplette Kühlsystem gründlich zu spülen und danach mit neuem vorschriftsmäßigem Kühlmittel zu füllen. Herstellerangaben sind zu beachten.