

¡Protección contra costosos daños en consecuencia, con el sensor de presión diferencial MEYLE-ORIGINAL!

MEYLE reacciona con la ampliación del programa de sensores, entre otras cosas, debido al tema actual de las emisiones de los diésel

Componentes electrónicos defectuosos pueden resultar caros: un sensor de presión diferencial defectuoso (sensor DP) puede causar daños irreparables al filtro de partículas diésel (DPF) – con altos costos de reparación y daños que pueden afectar al turbocompresor y al motor.

Y no siempre es necesario reemplazar el filtro de partículas diésel completo: con frecuencia, el cambio de un solo sensor puede ahorrar mucho tiempo y dinero – ¡eso satisface al taller y al conductor!

Con el sensor DP MEYLE-ORIGINAL, MEYLE ofrece una alternativa económica a la sustitución de todo el filtro de partículas diésel y de productos OE.

El sensor DP MEYLE-ORIGINAL, de un vistazo:

- Fabricado según las especificaciones para equipos originales
- **Compatible con el software:** la comunicación perfecta entre el sensor DP MEYLE-ORIGINAL y la unidad de control puede evitar diagnósticos erróneos y daños en consecuencia
- **Una cosa segura para el cliente y el taller:** El sensor MEYLE satisface las más altas exigencias en cuanto a requisitos técnicos y legales para vehículos diésel y análisis de emisiones
- **La producción en condiciones de sala limpia** garantiza la más alta calidad de los sensibles componentes electrónicos
- Referencias MEYLE para **26 millones de vehículos** en todo el mundo. Complemento del programa, proyectado para 2018.



Consejos de MEYLE para el taller:

1. En caso de fallo del sensor, señalado por el testigo de control que se enciende en el tablero de instrumentos, el sensor debe ser reemplazado inmediatamente para evitar que en consecuencia se dañe el filtro de partículas diésel (DPF).
2. Cuando se reemplace un filtro (DPF) se ha de cambiar también el sensor de presión diferencial.
3. MEYLE recomienda que al cambiar el sensor DP, también cambie los tubos flexibles de presión.

| Núm. MEYLE | Núm. corto | Modelo |
|----------------|------------|---|
| 114 801 0000 | MEX0622 | AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), Q3 (8U) (06/11-), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Leon / Toledo/Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Amarok (09/10-), Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (362, 365) (08/10-), Passat (3C_) (03/05-10/11), Passat (A32) (04/11-12/14), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Touran (1T3) (05/10-01/13), Transporter V (04/03-11/09), Transporter VI (04/15-) |
| 114 801 0001 | MEX0623 | AUDI A3 (8V1, 8VS, 8V7, 8PA) (04/12-), A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07-), A4 (8W2, 8W5 B9) (05/15-), A5 (8F, 8T) (06/07-), A5 (F5) (06/16-), A6 (4G2, 4G5, C7) (11/10-05/13), Q2 (09/16-), Q3 (8U) (06/11-), Q5 (8R) (11/08-), Q5 (FY) (01/17-), TT (8S) (09/14-); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Ateca (06/16-), Leon (5F) (09/12-); SKODA Kodiaq (03/17-), Octavia III (5E3/5E5) (11/12-), Superb III (03/15-), Yeti (5L) (05/09-); VW Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Golf VII (08/12-), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (A32) (04/11-12/14), Passat (8B) (08/14-), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Tiguan Allspace (BW2) (03/17-), Tiguan II (02/16-), Touareg (7P5) (01/10-), Touran II (09/15-) |
| 114 801 0002 | MEX0624 | AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), A4 (8EC, 8ED) (11/04-06/08), A6 (4F2, 4FH, 4F5) (05/04-08/11), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) (04/96-03/10), Ibiza III / Cordoba (02/02-11/09), Ibiza IV (6J1, 6J5, 6J8) (03/08-06/10), Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Crafter (04/06-07/11), Eos (03/06-11/10), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Passat (3C_) (03/05-10/11), Phaeton (3D) (04/02-), Polo (9N_) (10/01-11/09), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7M) (09/95-03/10), Tiguan (09/07-08/09), Touareg (7LA, 7LB, 7L7) (10/02-05/10), Touran (1T1, 1T2) (02/03-05/10), Transporter V (04/03-11/09) |
| 11-14 801 0000 | MEX0621 | CITROËN Berlingo II (04/08-), C Elyse (11/12-), C-Crosser (02/07-), C2 / C3 I / Pluriel (02/02-09/05), C3 II (11/09-), C3 Picasso (02/09-), C4 Aircross (04/12-), C4 Cactus (09/14-), C4 Grand Picasso II (09/13-), C4 I / Coupe / Grand Picasso / Picasso / Stufenheck (11/04-1, C4 II / DS4 (11/09-), C5 I / C5 II (03/01-04/07), C5 III (RD_, TD_) (02/08-), C6 (09/05-), C8 (07/02-), DS3 (11/09-), DS5 (11/11-), Jumpy II (01/07-), Spacetourer (04/16-), Xsara Picasso (12/99-09/06); FIAT Scudo II (270) (01/07-), Ulysse II (179) (08/02-06/11); LANCIA Phedra (09/02-11/10); PEUGEOT 1007 (04/05-), 2008 (03/13-), 206 (08/98-03/09), 207 (02/06-10/08), 208 (03/12-), 3008 (06/09-), 301 (11/12-), 307 (08/00-01/05), 308 (09/07-), 308 II (09/13-), 4007 (02/07-), 4008 (05/12-), 407 (05/04-12/09), 5008 (06/09-), 5008 II (12/16-), 508 (11/10-), 607 (02/00-07/04), 807 (06/02-05/06), Boxer III (04/06-), Expert II (01/07-), Expert III (04/16-), Partner II (04/08-), RCZ (03/10-) |
| 36-14 801 0000 | MEX0626 | INFINITI EX (J50) (10/08-), FX II (10/08-), Q70 (Y51) (03/13-); NISSAN Cube (Z12) (03/10-), Juke (06/10-), NV200 (02/10-), Navara (D40) (07/05-), Note (03/06-), Pathfinder (R51) (01/05-), Qashqai I (02/07-), X-Trail (T31) (03/07-) |
| 714 801 0000 | MEX0627 | CITROËN Jumper III (04/06-); FORD Fiesta VI (06/08-), Transit '02 (06/02-), Transit '06 (04/06-); MAZDA 2 (DE) (10/07-); PEUGEOT Boxer III (04/06-); VOLVO C30 (10/06-12/12), C70 II (03/06-), S40 II / V50 (01/04-), S60 II / V60 (04/10-04/12), S80 II (03/06-), V70 III (08/07-), XC60 (05/08-12/10), XC70 II (08/07-) |