

Jeden zestaw naprawczy, wszystkie części. Oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów

Zestawy wahaczy poprzecznych do BMW i Mini – maksymalny komfort jazdy!

Wytarte części układu zawieszenia redukują nie tylko komfort jazdy, ale wpływają także na działanie sąsiednich części. Skutkiem są hałasy w układzie zawieszenia, zmniejszenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Radzimy, aby wytarte wahacze poprzeczne wymieniać zawsze w zestawach wzgl. parami. Poza tym przy wymianie wahacza poprzecznego rozsądna jest równoczesna odnowa sąsiadujących części układu zawieszenia po to, aby usunąć rzeczywiście wszystkie usterki podczas jednej naprawy i uniknąć wymagających większych nakładów następnym razem.

Od zaraz MEYLE oferuje do tego kompletne zestawy wahaczy poprzecznych w znanej jakości HD, które umożliwiają szybką, fachową i trwałą naprawę.

Wraz z zestawem wahacza poprzecznego Mini i nowymi zestawami wahaczy poprzecznych do BMW MEYLE poszerza swoją ofertę wysokojakościowych i długożywnych części zamiennych. Dla jeszcze lepszego serwisu w zestawie wahacza poprzecznego Mini łożyska są już zamontowane.

Każdy zestaw naprawczy zawiera wszelkie, części, składa się z wahaczy poprzecznych, przegubów wahacza, drążków połączeniowych, drążków kierowniczych, łożysk wahacza i niezbędnych części dodatkowych wzgl. zestawów śrub. Przeguby kulowe i nośne są w porównaniu do oryginalnych części zamiennych technicznie ulepszone i doposażone w wysokojakościowy smar MEYLE.

Następujące zestawy wahaczy poprzecznych MEYLE-HD są obecnie dostępne:



316 050 0070/HD dla Mini
Nr skrócony: MCK0017HD



316 050 0101/HD dla BMW 1, 3, X1
Nr skrócony: MCK0032HD

4 lata gwarancji na wszystkie zestawy wahaczy poprzecznych MEYLE-HD.



316 050 0103/HD dla BMW 5 (E39)
Nr skrócony: MCK0033HD



316 050 0104/HD dla BMW 5 (E60, E61)
Nr skrócony: MCK0034HD



316 050 0105/HD dla BMW 7 (E65, E66)
Nr skrócony: MCK0035HD



316 050 0106/HD dla BMW X5 (E53)
Nr skrócony: MCK0036HD



316 050 0107/HD dla BMW X3 (E83)
Nr skrócony: MCK0037HD



316 050 0108/HD dla BMW X5 (E70); BMW X6 (E71, E72)
Nr skrócony: MCK0038HD